

# Cieszyn: interwencja strażaków na Małej Łące

Data publikacji: 10.02.2019 17:10

W piątek (08.02.2019) w godzinach wieczornych w rejonie ulic Kopernika i Mała Łąka w Cieszynie pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej. Wszystko za sprawą zgłoszenia, dotyczącego zapachu gazu, wyczuwalnego w budynku wielorodzinnym.



*fot. BŚ*

Na miejscu zdarzenia pojawiły się 3 zastępy Pastwowej Straży Pożarnej oraz po jednym zastępie z OSP Bobrek i OSP Boguszowice. Na miejscu sprawdzono pomieszczenia pod kątem obecności gazu - **w budynku dokonano pomiarów dotyczących obecności gazu ziemnego. Powodem alarmu okazał się niedokręcony kurek kuchenki gazowej w jednym z mieszkań. Sytuacja nie wymagała ewakuowania mieszkańców** - poinformował dyżurny PSP. Kurek został dokręcony a budynek przewietrzony. Dodatkowo pogotowie gazowe sprawdziło instalację. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

JŚ