

# Cieszyn - ogień w autobusie

Data publikacji: 12.12.2011 10:00

Przypuszczalną przyczyną pożaru do którego doszło w minioną niedzielę w autobusie była awaria kompresora. Sytuację opanował kierowca jeszcze przed przybyciem straży pożarnej.

□

**Do zdarzenia doszło wczoraj (niedziela 11.12.2011) o godzinie. 20.15 w Cieszynie na ulicy Frysztańskiej. W autobusie pojawił się ogień.**

***- Pożar został ugaszony jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej, przez kierowcę autobusu przy pomocy gaśnicy, która znajduje się na wyposażeniu pojazdu - informuje Michał Swoboda rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - **Przypuszczalną przyczyną pożaru była awaria kompresora.*****

BsK