

Cieszyn: Płonący samochód na Frysztackiej

Data publikacji: 16.08.2018 20:56

W czwartek (16.08.2018) na ulicy Frysztackiej w Cieszynie zapalił się samochód osobowy. Pożar został ugaszony jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Z ustaleń strażaków wynika, że przyczyną pojawienia się ognia był brak izolacji tłumika.



fot. arc.ox.pl

- O godzinie 11:15 otrzymaliśmy zgłoszeni, dotyczące pożaru samochodu na ulicy Frysztackiej w Cieszynie. Gdy zastęp dotarł na miejsce, ogień został już ugaszony, przez kierowcę oraz osoby postronne. Na miejscu znajdowała się również policja. Po oględzinach samochodu ustalono, że w wyniku braku izolacji tłumika zapaliła się konserwacja pozwozia - poinformował st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie.

W trakcie ustalania przyczyn zdarzenia kierowca pojazdu źle się poczuł - przyczyną było nawdychanie się dymu, w trakcie samodzielnego gaszenia ognia. Na miejscu zdarzenia strażacy udzielili mu kwalifikowanej pomocy medycznej, na miejsce została wezwana karetka pogotowia ratunkowego. Mężczyza został oddany pod opiekę ratowników medycznych, jego stan nie wymagał jednak hospitalizacji.

JŚ