

Cieszyn: zadymienie na Przepilińskiego

Data publikacji: 11.02.2019 17:32

W sobotę (09.02.2019) strażacy otrzymali wezwanie na ulicę Przepilińskiego w Cieszynie. Na miejscu stwierdzono zadymienie, którego przyczyną była tłąca się podłoga przy przewodzie kominowym.



fot. arc.ox.pl

Strażacy na ulicy Przepilińskiego w Cieszynie zjawili się o godzinie 19:23. Na miejscu stwierdzono zadymienie na poziomie parteru w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym - **przyczyną zadymienia była tłąca się podłoga przy przewodzie kominowym. Dwie osoby zamieszkujące budynek znajdowały się na zewnątrz i nie wymagały pomocy medycznej. Działania zastępów polegały na wygaszeniu w piecu centralnego ogrzewania i rozbiórce fragmentu tłącej się podłogi przez zdemontowanie paneli i wycięciu płyty OSB. Po wycięciu fragmentu podłogi z komina wypadła luźna cegła, która mogła być potencjalnym miejscem nieszczelności przewodu kominowego i zapalenia się podłogi w skutek promieniowania ciepłego** - wyjaśnia st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy cieszyńskiej PSP. Strażacy nie stwierdzili pożaru sadzy w kominie, przewód kominowy został jednak wyczyszczony.