

Feralne auta

Data publikacji: 5.10.2005 0:00



brak zdjęcia

Uwaga właściciele peugeotów 307. Wkrótce możecie się państwo spodziewać listów poleconych z Peugeot Polska. Firma wezwie was w najbliższych tygodniach do warsztatów. Dotyczy to modeli 307 wyposażonych w ABS, wyprodukowanych od lutego 2002 r. do września 2005 r. Jak informują służby prasowe firmy, po kilku latach eksploatacji w pewnej liczbie samochodów peugeot 307 może wystąpić ryzyko zwarcia w bloku ABS. A wszystko przez pogodę. Panujące w naszym kraju warunki są - jak się okazuje - bardzo specyficzne. Chodzi o długo występującą wilgotność połączoną z dużymi wahaniami temperatury, przy równoczesnym dużym zasoleniu dróg. Stąd możliwość zwarcia. Oględziny samochodu i ewentualna naprawa czy wymiana elementów będzie przeprowadzona na koszt producenta.