

Kierowcy ostrożnie w Wiśle!

Data publikacji: 23.09.2019 11:44

To jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Wiśle. Kierowców czekają tam spore utrudnienia. I muszą zachować szczególną ostrożność. Na przejeździe kolejowym w Wiśle, w pobliżu stacji w centrum miasta, w okolicach sklepu LIDL, nie działają roгатki. Tory przecinają tam ruchliwą drogę 941.



PKP PLK informuje, że utrudnienia to wynik wypadku: auto staranowało posterunek dróżnika. Nie działają więc roгатki. Przejazd znajduje się na drodze wlotowej do beskidzkiego kurortu od strony Górnego Śląska. Przyjeżdża tamtędy w góry, szczególnie w weekendy, mnóstwo turystów. Tak było i w ostatni weekend. Duży ruch występuje również w zwykłe dni tygodnia.

Budynek dróżnika został poważnie uszkodzony. Jedna ze ścian została naruszona. W chwili, gdy doszło do wypadku, w środku był dróżnik. - **Pracownikowi nic się nie stało, ale poważnie zostały uszkodzone urządzenia zabezpieczające ruch. Nie działają roгатki przejazdowe i sygnalizacja świetlna** – poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.

Wprowadzono procedury bezpieczeństwa. Przejazd został oznakowany znakami "Stop" i informacją o uszkodzeniu rogatek. Niestety z naszych obserwacji wynika, że wielu kierowców przejeżdża przez tory nawet nie zwalniając i nie rozglądając się.

Pociągi przejeżdżają tam z prędkością ograniczoną do 20 km na godz., a maszyniści przed przejazdem włączają sygnał dźwiękowy.

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują nowe zabezpieczenia. Trudna sytuacja w tym miejscu może potrwać do

połowy października.

anszaf

Pisaliśmy: [Wisła: uderzył w budkę dróżnika](#)