

Polskie służby zbadają wpływ wycieku gazu w hucie w czeskim Trzyńcu

Data publikacji: 25.11.2021 18:22

23 listopada 2021 r., w godzinach nocnych, miała miejsce awaria zbiornika gazu w hucie w czeskim Trzyńcu, tuż przy granicy z Polską. Na polecenie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy polskie służby rozpoznają czy wyciek gazu z huty wpłynął na stan środowiska po stronie polskiej.



fot: arc

- W związku z wyciekami gazu, który miał miejsce zaledwie 4 km od granicy naszego kraju, podległe mi służby zbadają, jaki wpływ na środowisko po stronie polskiej miała awaria – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. **- Mobilne stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zbada w pasie przygranicznym czy nastąpiło przekroczenie parametrów środowiskowych po stronie polskiej. Chcemy być pewni, że polscy obywatele mogą czuć się bezpieczni** – podkreśliła minister Anna Moskwa.

Jak dodała szefowa resortu klimatu i środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróci się natomiast do czeskich służb o pełne wyjaśnienia dotyczące przyczyn awarii, jak i podjętych później działań w tym zakresie.

Red./mat.pras.

- Pisaliśm: [Wyciek gazu w hucie w Trzyńcu](#)