

Poszkodowany trafił do szpitala

Data publikacji: 16.02.2012 10:20

Brak podłączenia pieca do przewodu kominowego był przyczyną zdarzenia, do którego doszło wczoraj (15.02.2012) na ulicy Korfantego w Cieszynie.

□

O 14.43 dyżurny Powiatowego Centrum Ratownictwa w Ustroniu odebrał zgłoszenie, które dotyczyło pomiaru na obecność tlenku węgla w budynku mieszkalnym.

W chwili przybycia zastępów straży pożarnej na miejscu znajdowało się już pogotowie ratunkowe, które udzielało pomocy osobie poszkodowanej. - ***Nasze działania polegały na pomiarze stężenia tlenku węgla. Pomiar wskazał 15 ppm w każdym z pomieszczeń mieszkania*** - informuje Michał Swoboda rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - ***Przy sprawdzaniu sąsiadujących mieszkań na obecność tlenku węgla pomiar wskazywał 0 ppm, z wyjątkiem mieszkania znajdującego się poniżej, gdzie po włączeniu pieca typu junkers pomiar wykazał 480 ppm. Stwierdzono brak podłączenia pieca do przewodu kominowego.***

Na miejscu zdarzenia obecna była policja. - ***Przybyło również pogotowie gazowe w celu zakręcenia dopływu gazu do mieszkania, oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala*** - dodaje rzecznik straży pożarnej.

BsK