

Powróci za rok

Data publikacji: 7.08.2024 13:44

Komunalny Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie szuka wykonawcy naprawy pomnika księcia Mieszka, założyciela tamtejszej linii Piastów. Pomnik spadł z cokołu w 2022 roku.



Fot: arc.ox.pl

Wykonawca będzie miał za zadanie naprawić rzeźbę jak i postument. Na wykonanie pracy, po podpisaniu umowy, będzie miał 9 miesięcy.

To już drugie podejście do tego zadania. W styczniu br. ogłoszono pierwszy przetarg. Kierownik referatu inwestycji MZD Grzegorz Szewieczek wyjaśnił, że zakres prac kolidował wówczas z innym projektem - modernizacją kompleksu Lasku Miejskiego. To uniemożliwiło między innymi prace związane z hydroizolacją pomnika.

Ostatecznie zrezygnowano z hydroizolacji. - **Nie możemy odsłonić fundamentów, więc nie będzie hydroizolacji, ale w przeszłości nie było z tym problemów** – zaznaczył kierownik.

Miasto na naprawę wykonanej z brązu figury księcia, a także renowację kamiennego postumentu, przeznaczyło łącznie 282,9 tys. zł. Cieszyn na usunięcie uszkodzeń rzeźby otrzymał 150 tys. zł z rządowego programu Polski Ład. – *Polski Ład dotyczy tylko i wyłącznie figury* – wyjaśnił Grzegorz Szewieczek.

Mieszko spadł z cokołu w nocy z 17 na 18 września 2022 r. Twarz księcia wskutek upadku uległa dużej deformacji. Początkowo istniały podejrzenia, że został celowo zniszczony. Cieszyńska prokuratura ustaliła jednak, że doszło do tego wskutek złego stanu technicznego. Policjanci informowali, iż doszło do „zmęczenia materiału; korozji elementów metalowych podtrzymujących pomnik”

Monument poświęcony jest założycielowi linii Piastów cieszyńskich – Mieszkowi I. Żył on na przełomie XIII i XIV wieku. Pomnik został odsłonięty w 1931 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Cieszyna ks. Józefa Londzina. Twórcą posągu z brązu, który stanął na cokole, był Jan Raszka. Mieszko został usunięty podczas II wojny światowej. Powrócił na swoje miejsce w 1957 roku.

(ach)