

POŻAR KOŚCIOŁA NA STECÓWCE

Data publikacji: 3.12.2013 8:10

Przez całą noc strażacy walczyli z pożarem drewnianego kościoła na Stecówce. Niestety, świątynia niemal cała spłonęła.

Dzisiaj w nocy spłonął drewniany kościółek pw. Matki Boskiej Fatimskiej znajdujący się na Stecówce. **Mieszkaniec okolicznych domów po godzinie pierwszej zauważył pożar na dachu kościoła, poinformował wszystkie służby. Podczas akcji gaśniczej wyniesiono część przedmiotów znajdujących się w kościele** – informuje nadkomisarz Wojciech Maciejczyk z cieszyńskiej policji.

Jak dodaje, w kościele znajdował się przeciwpożarowy system alarmowy, który zadziałał, jednak ogień był na tyle duży, że strażakom nie udało się uratować świątyni.

Jak informuje straż pożarna z Ustronia, doszczętnie spaliła się drewniana konstrukcja dachu, oraz część ścian. W sumie w akcji brały udział 23 zastępy straży pożarnej. Akcja zakończyła się po siódmej rano.

Nie wiadomo jaka była przyczyna pożaru. Jednak jak dodaje nadkom. Wojciech Maciejczyk, z informacji, które przekazał proboszcz parafii, cały kościół miał wymienioną instalację elektryczną. Drewniany kościółek na Stecówce został wybudowany w połowie lat pięćdziesiątych minionego wieku.

Aktualizacja godzina 9:55

Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna, proboszcz parafii Ks. Grzegorz Kotarba zauważył ogień od strony wejścia i wieży kościelnej. W rozmowie z KAI podkreślił, że elektryczność w świątyni była wyłączona. **Mam nadzieję, że to nie było podpalenie. Sprawę bada policja** – dodał i zaznaczył, że w kościele znajdował się przeciwpożarowy system alarmowy. Choć system zadziałał, pokryta gontem świątynia spłonęła niemal całkowicie.

Rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie Michał Swoboda poinformował, że gdy na miejsce pożaru dotarła pierwsza jednostka cały kościół, kościół znajdował się już w ogniu. Cały kościół wraz z wyposażeniem uległ kompletnemu spaleniu. Akcja gaśnicza zakończyła się po godz. 7.00. Podczas akcji ratowniczej udało się ocalić część przedmiotów liturgicznych i wyposażenia świątyni. Mimo dużej temperatury, strażacy wynieśli z płonącego kościoła tabernakulum z Najświętszym Sakramentem.

Aktualizacja godzina 15:26

Wstępne informacje od biegłego, który cały czas pracuje przy kościele na Stecówce, wskazują na to, że przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Jak informuje Wojciech Maciejczyk z cieszyńskiej komendy policji. **Uruchomione były dwa obiegi prądu. Jeden z nich zasiliał dzwonnice, drugi ogrzewanie. Ono samo było wyłączone, ale prąd do nich dochodził. Biegły wstępnie określił, że najprawdopodobniej ogień powstał w wyniku spięcia w jednym z tych dwóch źródeł.** System alarmowy nie wskazywał, by ktokolwiek w nocy wchodził do kościoła.

Jan Bacza

[Zobacz zdjęcia>>>](#)

Wideo:

