

# Skoczów: "zaplombowane" ronda i wysepki

Data publikacji: 19.09.2020 18:50

Mieszkańcy trytonowego grodu narzekają na wygląd skoczowskich rond i wysepki przy drodze wojewódzkiej, na których w ubiegłym tygodniu przeprowadzono drobne prace remontowe. Asfaltowe uzupełnienia uszkodzonych kostek nazywane są przez niektórych "plombami". Skąd taka metoda naprawy?

*Rondo na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i Pawła Stalmacha. fot. KR/ox.pl*

**- Po kilku latach eksploatacji okazało się, że na małych rondach technologia wykładania ich wewnętrznych pierścieni kostką nie sprawdza się. Powodem są duże siły skrętne kół samochodów ciężarowych, co powoduje wyrywanie kostki. Dotyczy to nie tylko małych kostek, ale także większych. Dlatego systemowo odchodzimy od takich nawierzchni. W nowo realizowanych inwestycjach stosować będziemy nawierzchnie betonowe** - wyjaśnia Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Jak dodaje, naprawa kostki brukowej nie jest opłacalna. - **Co więcej, naprawa betonem asfaltowym nie wymaga zmiany organizacji ruchu polegającej na zwężeniu jezdni na rondzie** - podkreśla.

Poza rondem zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Pawła Stalmacha i Cieszyńskiej, tą samą metodą naprawiono wysepkę przy skrzyżowaniu ul. Bielskiej z Kiczycką:

KR