

Wiśla: samochód uderzył w dystrybutor LPG

Data publikacji: 21.01.2019 14:27

W sobotę (19.01.2019) do niebezpiecznego zdarzenia doszło na stacji paliw w Wiśle, zlokalizowanej przy ulicy Ustrońskiej. Samochód osobowy uderzył w dystrybutor LPG, co doprowadziło do rozszczelnienia urządzenia.



fot. arc.ox.pl

W sobotę po godzinie 15 w Wiśle ewakuowano stację przy ulicy Ustrońskiej. Przyczyną było rozszczelnienie dystrybutora LPG, w który uderzył samochód osobowy — **Na miejscu wyznaczono strefę bezpieczeństwa i ewakuowano pracowników. Pracownicy zakręcili jeden zawór, w drugim natomiast brakowało rączki. Została ona przełożona i drugi zawór również został zakręcony** — poinformował st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie.

JŚ