

Wyciek oleju w Polifarbie

Data publikacji: 7.10.2013 13:05

Krótko: W jednym z pieców w kotłowni PPG Polifarb Cieszyn SA doszło do wycieku oleju. Do zdarzenia doszło dziś (07.10.2013 r.) tuż przed godziną 9.00

□

Ze względu na wysoką temperaturę cieczy, w pomieszczeniu panowało duże zadymienie. - ***Ratownicy w aparatach powietrznych weszli do środka, zakręcili odpowiednie zawory, a następnie olej z pieca w którym nastąpił wyciek przepompowano*** – informuje JRG Cieszyn

Pomieszczenie zostało oddymione. W działaniach wzięły udział 3 zastępy z JRG Cieszyn.

(red)