

# Zadymienie na ulicy Sosnowej w Cieszynie

Data publikacji: 5.12.2018 20:40

W Cieszynie na ulicy Sosnowej we wtorek (04.12.2018) pojawiło się zadymienie. Na szczęście nie było spowodowane pożarem, a tylko brakiem możliwości ujścia dymu z domowego pieca centralnego przez przewód kominowy. Przyczyną była najprawdopodobniej nieudana próba wyczyszczenia komina i pieca.



fot. [arc.ox.pl](http://arc.ox.pl)

***- W Cieszynie na ulicy Sosnowej o godzinie 16:37 stwierdzono zadymienie w piwnicy budynku jednorodzinnego. Kierujący działaniem ratowniczym wprowadził do wnętrza dwóch ratowników, wyposażonych w aparaty ochronne dróg oddechowych. Po dotarciu do kotłowni stwierdzono, że dym wydobywa się z pieca. Ratownicy wybrali materiały palne z pieca oraz przewietrzyli pomieszczenie. Sprawdzono dom pod kątem obecności tlenku węgla oraz innych gazów pożarowych, pomiar był negatywny. Przyczyną było najprawdopodobniej wprowadzenie środka do czyszczenia pieca do przewodu kominowego, co spowodowało brak możliwości ujścia dymu z komina - wyjaśnił st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie.***