

Cieszyn - ewakuacja w poradni

Data publikacji: 29.09.2016 10:00

Ponad sto osób zostało wczoraj (28.09) przed południem ewakuowanych z zespołu poradni działających przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

□

W środę (28 września) około 11.30 straż pożarna otrzymała sygnał z monitoringu pożarowego w cieszyńskim szpitalu, że w obiekcie pojawił się dym. Na miejsce wysłano cztery zastępy gaśnicze. **- Zaczęto przeszukiwać budynek zespołu przychodni, skąd napłynęła informacja o zadymieniu. Stwierdzono go w pomieszczeniach piwnicznych. Powstało ono w wyniku rozszczelnienia wężyka w sprężarce urządzenia służącego do sterylizacji. Wyciekło pięć litrów gorącego oleju, w ten sposób doszło do zadymienia i uruchomienia czujników** - informuje Michał Swoboda, rzecznik prasowy cieszyńskiej straży pożarnej.

Przed przyjazdem zastępów personel ewakuował pacjentów i osoby przebywające w pomieszczeniach. **- Nikomu nic się nie stało, działania trwały niespełną godzinę. Wszystkie ewakuowane osoby o własnych siłach opuściły budynek, nie było wśród nich pacjentów leżących**, - dodaje Ewa Herman, rzecznik prasowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

JB