

Cieszyn: ulatniał się gaz

Data publikacji: 31.01.2020 10:07

Wczoraj (30.01), w godzinach wieczornych, w jednym z mieszkań przy ul. Solnej w Cieszynie ulatniał się gaz.



fot. arc.ox.pl

Do zdarzenia doszło po 19:00. W pierwszej kolejności strażacy zakręcili główny zawór gazu i wykonali pomiary specjalistycznym sprzętem. Nie wykazały one zagrożenia - sytuacja jednak zmieniła się po przybyciu na miejsce Pogotowia Gazowego. - **Na prośbę jego pracowników ponownie odkręcono zawór gazu i stwierdzono dwa miejsca wycieku z instalacji wewnętrznej mieszkania na parterze. Wynik badania wyniósł ponad 5000 PPM. Pogotowie Gazowe zakręciło główny zawór gazu, a na miejsce został wezwany przedstawiciel Zakładu Budynków Miejskich, a mieszkańcom zakazano używania gazu** - mówi nam Michał Pokrzywa, oficer prasowy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

KR