


# Dach już przecieka

Data publikacji: 11.03.2005 0:00



*brak zdjęcia*

Dach oddanego nie tak dawno do użytku budynku gimnazjum w Kaczycach przecieka. - *Zacieki występują na niższej połaci mansardy dachowej, od strony elewacji frontowej, przy koszach rynnowych* - mówi wójt **Andrzej Kondziołka**. Wyjaśnia, że obfite opady śniegu powodują, że zalega on na dachu i ogranicza bieżący spływ wody. Gmina zamierza poszerzyć w tym miejscu pas blachy i zamontować brakujące śniegołapy. Dlaczego ich wcześniej nie było? Okazuje się, że konieczność uwzględnienia śniegołapów już na etapie projektowania budynków zależy od kąta nachylenia dachu i od warunków klimatycznych. A te są na papierze znacznie lepsze niż w rzeczywistości.