

# Podejrzanie ulatniania się tlenku węgla w Cieszynie

Data publikacji: 10.01.2019 15:56

W środę (09.01.2019) strażacy zostali wezwani na ulicę Świeżego w Cieszynie. Osoba zgłaszająca poinformowała, iż niepokoi się możliwością ulatniania się tlenku węgla w mieszkaniu. Ponieważ na terenie mieszkania nie było czujnika tlenku węgla były to tylko podejrzenia. Na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia.



*fot. arc.ox.pl*

Wezwanie od zaniepokojonego lokatora mieszkania, zlokalizowanego na ulicy Świeżego w Cieszynie strażacy otrzymali w środę (09.01.2019) o godzinie 20:17 - **lokator mieszkania czuł zapach dymu w łazience, podejrzewał, że w wyniku wadliwej instalacji może ulatniać się tlenek węgla. Pomieszczenia zostały sprawdzone czujnikiem wielogazowym, wyniki pomiarów były negatywne** — poinformował st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie. Mieszkanie zostało dokładnie przewietrzone.

JŚ