

Ulatniał się gaz

Data publikacji: 22.02.2019 22:11

W czwartek (21.02.2019) rano strażacy otrzymali wezwanie z Koniakowa, dotyczące rozszczelnienia instalacji gazowej od butli. Na miejscu szybko opanowano problem.



fot. arc.ox.pl

Interwencja rozpoczęła się o godzinie 8:28. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy stwierdzili, że rozszczelniła się instalacja gazowa na przyłączy butli propan – butan – **mieszkańcy znajdowali się poza budynkiem. Strażacy wynieśli butlę i zakrecono zawór. Budynek został przewietrzony i sprawdzony pod kątem obecności tlenku węgla. Nie stwierdzono zagrożenia**– wyjaśnił st. Kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.

JŚ