

Wyciek gazu w Cieszynie

Data publikacji: 29.10.2017 20:55

W niedzielę (29.10) w godzinach wieczornych, redakcja otrzymała informację o wycieku gazu w Cieszynie przy ulicy Korfantego. W związku z niebezpiecznymi wichurami, pojawiło się przypuszczenie, że wyciek gazu może być awarią związaną właśnie z pogodą.

□

– Nie miało to jednak żadnego związku z warunkami atmosferycznymi i sytuacja jest już opanowana – uspokaja w imieniu Straży Pożarnej Łukasz Burian – ***w budynku wielorodzinnym przy ulicy Korfantego w Cieszynie mężczyzna wierząc w ścianie naruszył przewód dostarczający gaz do mieszkania i nastąpił niewielki wyciek. Przybyliśmy na miejsce i odłączyliśmy zawór główny. Następnie przybyło Pogotowie Gazowe aby dokonać stosownych napraw. Ewakuowaliśmy 7. osób z budynku.***

Wyciek gazu nastąpił więc w mieszkaniu prywatnym, a skala awarii nie była zbyt duża - ***nie stwierdziliśmy zagrożenia zdrowia, bądź życia, w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Oczywiście mogłoby się niebezpieczeństwo pojawić, gdyby gaz nie został zakręcony. Pogotowie Gazowe aktualnie naprawia instalację*** - dowiedział się portal ox.pl

(red)

Zobacz wideo: