

Wypadek węgierskiego kierowcy

Data publikacji: 28.07.2010 14:05

□

Trzy jednostki straży pożarnej interweniowały w wypadku do którego doszło w środę rano 28 lipca 2010 roku w Trzyńcu. Samochód ciężarowy marki volvo uderzył w drzewo i przewrócił się na prawy bok. Zderzenie zniszczyło kabinę oraz poraniło węgierskiego kierowcę.

Strażacy musieli kabinę wyprostować oraz zabezpieczyć wyciek oleju napędowego. Z uszkodzonego zbiornika wypompowano do beczek ponad 500 litrów ropy. - **Informację o wypadku samochodu ciężarowego centrum operacyjne otrzymało o godzinie drugiej w nocy. Na miejsce zostały wysłane od razu trzy jednostki straży pożarnej – dwie zawodowe i jedna ochotnicza. Strażacy najpierw wydobyli rannego kierowcę z pojazdu, który był cały czas przytomny i przekazali go ratownikom medycznym. Karetka przewiozła rannego do szpitala. Strażakom także szybko udało się zabezpieczyć wyciek oleju napędowego z ciężarówki.** – informuje rzecznik prasowy por. Mgr. Petr Kůdela rzecznik HZS Moravskoslezského kraje.

Ciężarówka przewoziła z Polski na Węgry 19 ton części zamiennych.