

Alarm w galerii Stela

Data publikacji: 22.11.2018 12:26

W czwartek (22.11.2018), podczas oficjalnego otwarcia Galerii Stela w Cieszynie doszło do uruchomienia alarmu. Zadziałał czujnik tlenku węgla, który został uruchomiony na skutek zbyt dużego stężenia spalin na parkingu galerii. Sygnał dźwiękowy nakazał kierowcom opuszczenie parkingu, nie wpuszczano również kolejnych samochodów. Na miejscu pojawiły się jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

□

- O godzinie 10:03 otrzymaliśmy wezwanie. Na parkingu cieszyńskiej galerii doszło do uruchomienia się systemu wentylacji na skutek działania czujnika tlenku węgla, który znajduje się na parkingu. W związku z tym zgłoszony został alarm - wyjaśnia przyczyny alarmu st. kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie, jednocześnie tłumacząc, dlaczego czujnik zadziałał - natłok samochodów, które znajdowały się na parkingu i które wciąż tam wjeżdżały sprawił, że parking był pełny. Kierowcy z uruchomionymi silnikami czekali na wolne miejsca parkingowe, w związku z czym w powietrzu znajdowała się zwiększona ilość spalin, a w spalinach znajduje się tlenek węgla. To właśnie doprowadziło do uruchomienia czujnika, który z kolei spowodował alarm. Następnie uruchmił się sygnał dźwiękowy do opuszczenia parkingu. W związku ze zdarzeniem zakazano tymczasowo wjazdu na parking, a działająca wentylacja była odpowiedzialna za wietrzenie. Ostatecznie stwierdzono brak zagrożenia oraz brak osób poszkodowanych.

JŚ