


Co mogło się wydarzyć w sali gimnastycznej?

Data publikacji: 4.05.2007 0:00



brak zdjęcia

W styczniu zamknięta została sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie. - *Sporządzono ekspertyzę, która wykazała, że konstrukcja dachu jest plastyczna i może grozić katastrofą budowlaną. Nie miałam więc innego wyjścia, jak tylko zamknąć ten obiekt* – powiedziała „Głosowi” Alicja Ziomber, dyrektorka zespołu szkół. Brak sali jest tym bardziej dokuczliwy, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 należy do największych placówek oświatowych nadolziańskiego grodu – samych tylko nauczycieli wychowania fizycznego pracuje tam aż sześciu.