

Kontrole na granicy w Cieszynie

Data publikacji: 9.10.2022 18:58

W Cieszynie na granicy pojawili się inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Efekt? W trzech przypadkach kierowców ukarano mandatami i zakazano dalszego użytkowania niesprawnych pojazdów.



Fot: /katowice.witd.gov.pl

Kontrole prowadzone były w miniony (06.10) czwartek na granicznym punkcie kontrolnym w Cieszynie, sprawdzano pojazdy wjeżdżające do Polski. Inspektorzy w jednym ze sprawdzanych pojazdów wykryli zamontowane dodatkowe urządzenie, które podłączone było do instalacji elektrycznej pojazdu. Wysyłało one do komputera pojazdu specjalnie spreparowane sygnały, które komputer interpretował jako pochodzące od prawidłowo działającego układu oczyszczania spalin. W rzeczywistości jednak układ SCR nie pobierał płynu AdBlue i nie oczyszczał spalin tak jak powinien. Urządzenie zostało zdemontowane, a kierowcę ukarano mandatem w kwocie 2 tys. zł.

W kolejnych dwóch innych pojazdach również stwierdzono niesprawne układy oczyszczania, z tą różnicą, że nie wykryto bezpośredniej ingerencji w działanie tych systemów, toteż kierowców ukarano dużo mniejszymi mandatami.

- Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym - wobec tych trzech, nie w pełni sprawnych w zakresie ochrony środowiska pojazdów, orzeczono zakaz ich dalszego użytkowania – informuje ITD Katowice.

Red.