

# Mostek Pod Wałką wyremontowany

Data publikacji: 24.07.2023 11:11

Dobłą informacją dla miłośników spacerów w Cieszynie Pod Wałką jest ponowne oddanie do użytku drewnianej kładki przy grillowisku.

źródło: <https://www.facebook.com/StaszkiwiczGabriela>

Kładka przy grillowisku w rejonie Lasku Miejskiego w Cieszynie (trasa spacerowa Pod Wałką) była od kilku miesięcy wyłączona z użytku ze względu na zły stan techniczny. 17 lipca Miasto Cieszyn poinformowało o rozpoczęciu prac remontowych.

Działania przebiegły planowo i tydzień później (poniedziałek 24.07) kładka została ponownie otwarta – **prace obejmowały działania rozbiórkowe kładki oraz montaż nowych elementów drewnianych kładki. Prace miały związek z poprawą bezpieczeństwa użytkownika obiektu** – wyjaśniali przedstawiciele Miasta Cieszyn przed remontem kładki.

Dla spacerowiczów to dobra informacja, ponieważ dzięki ponownemu włączeniu w trasę spacerów kładki istnieje możliwość spacerowania zarówno dłuższą, dostępną wcześniej trasą (od parkingu, w do tzw. trzeciego jazu na Olzie, powrót laskie), jak i krótszą (od parkingu, w kierunku trzeciego jazu na Olzie, kładką, koło grillowiska, powrót koło boiska).