

# Niedrożny komin na Bucewiczka

Data publikacji: 12.02.2019 15:54

W poniedziałek (11.02.2019) informowaliśmy o zadymieniu na ulicy Bucewiczka w Cieszynie. Akcja straży pożarnej była wtedy w toku. Dziś wyjaśniamy przyczyny zdarzenia. Jak się okazało, dobrą reakcją wykazali się obecni na miejscu Strażnicy Miejscy.



fot. [arc.ox.pl](http://arc.ox.pl)

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (11.02.2019) na ulicy Bucewiczka w Cieszynie około godziny 15. Strażacy otrzymali wezwanie dotyczące zadymienia. Na miejscu najszybciej pojawiła się Straż Miejska, która zaczęła wietrzyć budynek – **Zadymienie pochodziło z cofki kominowej. Przyczyną zdarzenia okazał się niedrożny przewód kominowy. Działania zastępu polegały na pomiarze komina kamerą termowizyjną i wyczyszczeniu przy użyciu zestawu kominiarskiego. Było to utrudnione ze względu na dużą ilość sadzy wewnątrz. W trakcie czyszczenia stwierdzono, że w kominie zalega kawałek rury metalowej, który blokował otwór. Działania doprowadziły do ugaszenia tłącej się sadzy wewnątrz. Próba całkowitego udrożnienia się nie powiodła, ze względu na brak specjalistycznego sprzętu. Na miejsce zadysponowano profesjonalne firmy** – wyjaśnił st. Kpt. Michał Pokrzywa, Rzecznik Prasowy PSP w Cieszynie. Komin ostatecznie został udrożniony a interwencja została zakończona.